

REPORTE DE AVANCE #04



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

LA PERFORADORA CULMINA EN ANILLO 1: ¡COMIENZA EL CONCRETO EN MUROS!

Culminado el primer tramo de EXCAVACIONES y ELIMINACIÓN MASIVA, ingreso a obra la máquina PERFORADORA para LOS MUROS ANCLADOS.

Finalizaron las perforaciones para MUROS ANCLADOS del 1ER SOTANO, lo que da inicio al ACERO DE REFUERZO y VACIADOS DE CONCRETO en estos muros perimetrales.

Este importante trabajo ESTRUCTURAL, que no puedes ver desde el exterior, se repetirá varias semanas hasta completar los SOTANOS, no solo con los ANILLOS, sino también las BASES y ZAPATAS,

Nos “vemos” en el próximo reporte, con la finalización del 1ER ANILLO y el inicio del 2DO.

