

# REPORTE DE AVANCE #10



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

# ¡YA A NIVEL DE CALLE! ÍTACA SE HACE VISIBLE

La obra alcanza un punto clave: hemos llegado a la cota cero (PISO 1), dejando atrás la etapa de SÓTANOS y dando paso al inicio del CASCO del edificio.

Con este avance, queda concluido el trabajo más exigente: excavaciones, anillos, muros anclados, cimentaciones, cisternas, rampas y losas de sótanos. Todo ese esfuerzo, aunque no visible, ha sido fundamental para sostener lo que ahora comienza a levantarse.

A partir de aquí inicia la etapa del CASCO ESTRUCTURAL, mucho más dinámica y visible. En pocos días, al superar el cerco de obra, se podrán apreciar los primeros niveles del edificio, con un avance a un ritmo estimado de UN PISO POR SEMANA.

Nos “vemos” en el próximo reporte, con la estructura asomándose sobre el nivel de calle y el crecimiento de ÍTACA a la vista de todos.

